

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per proprietari di lettori DVD portatili SD-P1600 e SD-P1610


Per garantire la soddisfazione dei nostri clienti e conservare la sicurezza, qualità e integrità dei nostri prodotti, **Toshiba Europe (Schweiz)** avverte di un importante aggiornamento di un prodotto.

Abbiamo identificato un problema relativo al trasformatore di corrente in dotazione con i modelli di lettore DVD portatile SD-P1600 e SD-P1610. Una saldatura non del tutto accurata di alcuni componenti del circuito del trasformatore potrebbe causare momentanei aumenti del voltaggio, con conseguente surriscaldamento del convertitore a corrente continua utilizzato per il circuito elettrico di questi modelli. In rari casi è possibile che il fondo del DVD portatile possa diventare caldo e deformarsi, causando il guasto irreparabile dell'apparecchio.

Il numero del modello del lettore DVD portatile model si trova sull'etichetta sul fondo del lettore, come illustrato in foto:



Il numero del modello del trasformatore AC si trova sull'etichetta sul fondo dell'adattatore, il codice prodotto è ADPV16, come illustrato in foto:



Non sono stati segnalati casi di infortuni, e il rischio per la salute e la sicurezza è considerato minimo – potenzialmente un'ustione superficiale causata dal contatto con la superficie surriscaldata. Toshiba avvisa tuttavia i clienti di tutto il mondo dell'esistenza di un programma di sostituzione gratuita del trasformatore, ed ha notificato del fatto le autorità europee relative alla sicurezza del consumatore.

Se possedete un lettore DVD portatile modello SD-P1600 o SD-P1610, contattate l'Assistenza Tecnica Toshiba ai seguenti numeri **044 908 56 40** per ottenere un nuovo trasformatore gratuitamente. Attenzione: la sostituzione riguarda i trasformatori, non i lettori stessi.