

// Web Announcement – deutsche Übersetzung

Information für Eigentümer von Toshiba LCD-Fernsehern (Modelle siehe unten)

Im Rahmen von Toshiba's kontinuierlicher Qualitätskontrolle haben wir nachfolgenden Sachverhalt festgestellt, der die unten aufgeführten LCD Fernseher betrifft. Unter bestimmten Umständen können diese Modelle folgendes Erscheinungsbild zeigen:

Wenn der Fernseher kontinuierlich den HDMI-Port nutzt, kann in seltenen Fällen ein verzerrter Ton oder ein Echogeräusch auftreten. Dieses Symptom kann erscheinen, wenn der Fernseher lange Zeit ohne Unterbrechung an einem der HDMI-Eingänge läuft. Ein Wechsel der angeschlossenen Eingangsquelle oder ein Aus- und wieder Einschalten des Fernsehers behebt das Auftreten vorübergehend.

Sollten das Echogeräusch die Nutzung Ihres Fernsehers beeinträchtigen, wenden Sie sich bitte an 0900 57 58 58 (Fr. 1.49/Min.).

Betroffene Modelle:

Größe:	Serie:	Modell:
32/37/42	AV / T5	623D, 625D, 633D, 635D, 636D
32/40	LV / T5.5	665D, 675D, 685D
32/37/42	RV / T6	623D, 625D, 626D, 633D, 635D, 636D
32/37/42/46	XV / T7	622D, 625D, 632D, 635D, 636D
37/42/47/55	ZV / T8	625D, 635D
46/55	SV / T9	675D, 685D