

Per i proprietari di Televisori LCD Toshiba (come illustrato di seguito):

Durante il corso dei consueti controlli di qualità, abbiamo individuato un piccolo problema su alcuni dei televisori indicati di seguito. In alcuni, casi tali modelli possono presentare i seguenti sintomi:

Se il TV è utilizzato in modo continuativo attraverso una porta HDMI, in rare circostanze è possibile percepire un leggero effetto eco o suoni distorti. Tale problema si verifica in modo casuale dopo un prolungato periodo di tempo, guardando la TV mentre si è collegati, unicamente, tramite un ingresso HDMI. Ogni cambiamento della sorgente di ingresso o spegnimento con successiva riaccensione del televisore, corregge temporaneamente il sintomo.

Se viene rilevato questo sintomo, si prega di contattare il punto di assistenza a voi più vicino [ per informazioni può essere contattato direttamente il numero 0900 57 58 58 (Fr. 1.49/Min.)].

<b>Size:</b>	<b>Series:</b>	<b>Model:</b>
32/37/42	AV / T5	623D, 625D, 633D, 635D, 636D
32/40	LV / T5.5	665D, 675D, 685D
32/37/42	RV / T6	623D, 625D, 626D, 633D, 635D, 636D
32/37/42/46	XV / T7	622D, 625D, 632D, 635D, 636D
37/42/47/55	ZV / T8	625D, 635D
46/55	SV / T9	675D, 685D