

Informationen für Besitzer eines tragbaren SD-P2800 und SD-P30DT DVD-Players

Um die Zufriedenheit unserer Kunden und auch die Integrität und Qualität unserer Produkte weiterhin zu gewährleisten, stellt **Toshiba Europe (Schweiz)**, ein wichtiges Produkt-Update vor.

Wir haben festgestellt, dass es beim Einsatz des Auto-Adapters der DVD-Player SD-P2800 und SD-P30DT theoretisch dazu kommen kann, dass der Auto-Adapter bei der Energieversorgung des Players für die Wiedergabe heiss werden kann, dass sich das Adaptergehäuse verformen und der Auto-Adapter funktionsuntüchtig werden kann.

Wenn Sie einen tragbaren DVD-Player, Modell SD-P2800 und/oder SD-P30DT besitzen, wenden Sie sich bitte an Toshiba Customer Service *Tel. 044 908 56 40*, über die Sie kostenlos einen neuen, verbesserten Auto-Adapter erhalten. Diese Ersatzadapter sind ab Ende Juli 2007 erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass der Auto-Adapter niemals dazu verwendet werden darf, die Akkus aufzuladen. Entnehmen Sie dem Player stets die Akkus, bevor Sie den Player zur Wiedergabe über den Auto-Adapter mit Energie versorgen. Weitere Informationen zur Sicherheit sowie Hinweise zum Betrieb finden Sie im Besitzerhandbuch zu diesem Produkt.

Volketswil, 24 Juli 2007